

1. Контрольная точка, предназначенная для подключения измерительных приборов.

2.* Подбирается при регулировании.

3. При регулировании конденсатор С30 может отсутствовать.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС 2009
www.jais.ru