
синхронизация осциллоскопа
синхронизация
Внешн. мод
установка нуля
вкл. ген.
выкл.
вкл. волн.
контроль тока
выход
Настройка МНг
выход
подстройка
расстройка
вязь волномера
волномер
Тр1
Тр2
Др1
М1
Л1а 6Н3П
Л1б 6Н3П
Л2а 6Н3П
Л2б 6Н3П
Л3 6П15П
Л4 6П14П
Л5 ГУ-50
Л6 ГУ-50
Л7 6Ж8
Л12 СГ-2П
Л10 СГ-1П
Л11 СГ-2П
Л8 6Д6П
Л9 ГУ-50
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
Д6
Д7
Д8
Д9
Д10
НЛ1
ПР
В1
В2а
В2б
В2в
В3а
В3б
В4
Ш1
R1
R2
R3
R4
R5
R7
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R47
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C20
C21
C22
C23
C29
Перечень элементов - листов 1-7 (формат 11)
Прибор типа Г3-10а схема принципиальная электрическая