У4. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛТ

Схема электрическая принципиальная



1. Ш2 - печатные контакты.
2. КТ1 - контрольная точка.

ЦНИИС 2007