Ш1-1

←	ЦЕПЬ
29	К16
26	К17
27	
28	К12
25	К20
23	К19
24	К18
30,31	КОРПУС

Ш1-2

←	ЦЕПЬ
16	ВР_ВОРОТА
21	+5V
18	+12V
22	+12V
19	-12V
24	-12V
1	КОРПУС
3	
20	К23
11	ВЫКЛ Л
15	X10
22	100 kHz
17	-6V
14	ГАШЕНИЕ МЕТКИ
12	ОБР.ХОД
10	ПРЯМ.ХОД
8	ИМПУЛЬС ПОДСВЕТА
6	ИЗМЕР. НАПРЯЖ
4	Л
2	ВХОД Z

Ш4

←	АДРЕС
7	Ш1/7
4	Ш1/4
6	Ш1/5
6	Ш1/6
1	Ш1/1
3	Ш1/3
2	Ш1/2

5.103.358

Ш5

←	АДРЕС
7	Ш2/7
3	Ш2/3
6	Ш2/6
5	Ш2/5
2	Ш2/2
1	Ш2/1
4	Ш2/4

5.103.358

Ш6

←	АДРЕС
6	Ш3/6
7	Ш3/7
3	Ш3/3
1	Ш3/1
2	Ш3/2
4	Ш3/4
5	Ш3/5

5.103.358

Ш1

АДРЕС	ЦЕПЬ
Пл3, Ш1/11	ВХОД Z
Пл3, Ш1/10	Л
Пл3, Ш1/2	ИЗМЕР. НАПРЯЖ
Пл3, Ш1/6	ИМП.ПОДСВЕТА
Пл3, Ш1/12	ПРЯМ.ХОД
Пл3, Ш1/7	ОБР.ХОД
Пл3, Ш1/8	ГАШЕНИЕ МЕТ
Пл3, Ш1/9	ВР.ВОРОТА
Пл3, Ш1/6	-6V
Пл3, Ш1/4	-12V
Пл3, Ш1/3	+12V
Пл3, Ш1/1	КОРПУС

Ш2

АДРЕС	ЦЕПЬ
Пл3, Ш2/8	+5V
Пл3, Ш2/1	RR 0/1
Пл3, Ш2/2	RR 0/2
Пл3, Ш2/6	100 kHz
Пл3, Ш2/4	V/T
Пл3, Ш2/3	ВЫКЛ МЕТКИ
Пл3, Ш2/9	+5V
Пл3, Ш2/10	+5V
Пл3, Ш2/8	ВЫКЛ Л
Пл3, Ш2/7	КОРПУС

Ш3

АДРЕС	
Ш4/6	6
Ш4/7	7
Ш4/4	4
Ш4/1	1
Ш4/2	2
Ш4/3	3
Ш4/5	6

5.103.358

АДРЕС	ЦЕПЬ
Пл1/1	КОРПУС
Пл1/7	+5V
Пл1/2	+12V
Пл1/20	БЛОКИР. А
Пл1/23	БЛОКИР. В
Пл1/14	ВР.ВОРОТА
Пл1/12	БЛОКИР.ДРЕБ
Пл1/15	БЛОКИР.ЗАРЯД
Пл1/13	БЛОКИР.ЗАРЯД
Пл1/19	V/T
Пл1/10	БЛОКИР.МКС
Пл1/18	ПОЛЯРН
Пл1/8	10 000 НЧ
Пл1/11	1000 НЧ
Пл1/3	100 НЧ
Пл1/9	10 НЧ
Пл1/16	ЗАПИСЬ П
Пл1/22	СБРОС П
Пл1/17	СБРОС Ш
Пл1/6	100 кГц
Пл1/21	ЧАСТ
Пл1/24	ВЫКЛ МЕТР
Пл1/26	+5V
Пл1/4	6
Пл1/25	КОРПУС
Пл1/5	6

Технический центр Кипиа.рф

Блок цифровых измерений 5.103.320 Э3
Схема электрическая принципиальная