
Ш41
"СЕТЬ"
Цепь
Конт
220В
220В
Пр3
3А
Р33
200к
ИНС-1
~6,3В
~6,3В(2в)
Тр1
Д5 Д8
2Д202В
Д9 Д12
2Д202И
Д1 Д4
Д237Б
Д5 Д8
Д237Б
Д14 Д17
2Д201А
Д18 Д21
2Д202В
Д22 Д25
2Д202В
-125В
Пр1
1А
Пр2
0,5А
Пр4
0,5А
Пр5
1А
Т21
П702
Т22
П701А
Т23
П701А
Т24
2180ВА
Т25
П701А
Т26
2180ВА
Т27
П217А
Т28
П215
Т29
П216
Т31
П214А
Т32
П216
Т33
П216
Т34
П214А
Т35
П214А
Т36
П217А
+125В
+80В
-125В
Ш58
Ш57
Ш59
контрольные точки
Цепь
-125В
-6,3В
-125В
+125В
+80В
+125В
-6,3В
Корпус
+125В
+80В
+125В
-6,3В
-125В
-125В
-6,3В
Корпус
Т1
МП26Б
Т2
2Т203А
Т3
2Т203А
Т4
МП26Б
Т5
2Т203А
Т6
2Т203А
Т7
МП26Б
Т8
2Т203А
Т9
2Т203А
Т11
П307В
Т12
П307В
Т13
П307В
Т14
П307В
Т15
2Т301Е
Т16
2Т301Е
Т17
Т18
П301В
Т19
2Т301Е
Т20
2Т301Е
Д1
Д2
Д3
Д4
Д5
Д6
Д9
Д10
Д11
Д814А
Д814А
Д814А
Д814А
Д814В
Д814В
Д814В