

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
2009

1. I...20, I7′...20′, платы П1, I...7 платы П2 лепесток.
2. При подключении прибора к сети "~ 220 V" присоединить Ш9 к У13/Ш1, при подключении прибора к сети "⎓ 27 V" присоединить Ш10 к У13/Ш1.