ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС
2009

Конт.	Цепь
В	Вход
Б	
11	-4В
Л	
Ч	+4В
Г	
1	Корпус
15	
9	Сброс 1
И	
10	Сброс 3
К	
7	Выход
Ж	
А	Корпус
П	

Перечень элементов И22 208 126 Д
КТ - контрольные точки

Частотомер Ч3-35/Ч3-35А
Делитель
25 Мгц на 25
Схема принципиальная
электрическая
И22 208 126 С3