

Технический центр ЖАиС 2007
www.jas.ru

Рис. 1. Частотомер электронносчетный Ч3-36.
Схема электрическая принципиальная.

* Подбирается при регулировке.