Технический центр МАИ © 2007

1. Вывод 8 микросхем Д1...Д22 подключить к цепи а (—5,2 В).
2. Выводы 1 и 16 микросхем Д1...Д22 подключить к цепи корпус.
3. А — условное обозначение печатного разъема 28 конт.
Б — условное обозначение печатного разъема 44 конт.