

Технический центр ЖАиС 2007

Позиционное обозначение	Номер вывода, подключаемого к цепи ДО		
	+5В	-5,2В	Корпус
D1, D2	9	8	16
D3, D5, D6, D15...D17, D19	14	-	7
D4	1	-	8
D7, D9, D10, D11... D14, D18, D20...D22	16	-	8
D8	5	-	10

А — условное обозначение печатного разъема 28 конт.
Б — условное обозначение печатного разъема 44 конт.
На D17 нумерация выводов сверху вниз... 1, 5, 6, 4, 11.