ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС
2008

Ш1

Конт	Цепь
1,А	Корпус
2,Б	−15В
3,В	+5В
4,Г	+15В
5,Д	−5В
6	Выход АПЧ
7,Ж	Упр. кварц
3	Апериод 2
9	Упр. ЧМ 4
И	Упр. ЧМ ФМ
10	Упр. ЧМ 1
К	Упр. ЧМ ЧМ

Ш2

Конт	Цепь
1,А	Выход НЧ
2,5	Корпус
9,И	Корпус
10,К	Вход ПЧ
11,Л	Корпус