

X1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		+ 5V
КОНТ.	8,З	7,Ж	4,Г	14	13,Н	12,М	Л	10,К	9,И	17	Т	1,А	3,В	16	21,Х	Ю	28	Я	26,З	24,Ш	1°	23,Ч	25	27	20	2,Б	Ф	У	18	15	П	О	Р	11,С	6,Е	5,Д
ЦЕПЬ	а	в	с	I ПРЕДЕЛ	II ПРЕДЕЛ	III ПРЕДЕЛ	V ПРЕДЕЛ	VI ПРЕДЕЛ	VII ПРЕДЕЛ	ЗАПЯТЫЕ 1-2	L	I-IV ПРЕДЕЛЫ	ЗАПЯТЫЕ 2-3	ЗАПЯТЫЕ 3-1	ГАШЕНИЕ ПРИ Ω	m (S)	k (Ω)	μ (S)	M (Ω)	n (S)	n (F)	μ (F,H)	m(H)	P(F)	ГАШЕНИЕ ПРИ Н	$\overline{С}$	1РС	4РС	8РС	1АС	2АС	4АС	tgδ	$\overline{L}$	КОРПУС	+ 5V