Конт.	Цепь
8	+200В
4,13	+5В
6,12	Общий импульсный
13	Вход счётчика
1	Выход счётчика
6	„ — „
2	Внешний запуск
11	Перепись
3	Перегрузка 1
12	Модуляция 1
10	Перегрузка 2
9	Синхронизация
7	Общий импульсный

Конт.	Цепь
1	Синхронизация
2	Внешний запуск
3	Перегрузка
4	1×2^3
5	10×2^3
6	10×2^2
7	1×2^2
8	1×2^1
9	10×2^0
19	„ 10^3
11	1×2^0
12	Гашение
C	„ 10
П	10×2^1
Р	$10^2\times2^3$
13	„ 10^2
Т	„ — „
20	$10^3\times2^3$
10	Конец измерен.
18	$10^3\times2^2$
21	$10^2\times2^2$
22	$10^3\times2^1$
23	$10^2\times2^1$
24	$10^3\times2^0$
25	$10^2\times2^0$
26	⊥
27	⊥
28	⊥
16	Вх. инб. 1
15	Вх. инб. 2
17	Вых. инб. 1
14	Вых. инб. 2

Технический центр ЖАИС
2008

Блок индикации

Схема электрическая принципиальная