Рис. 2I. Преобразователь частоты 3. Схема электрическая принципиальная 5.406.I99 Э3:
I – контакт; II – цепь; Ш – вход I0 МГц; IУ – выход I,65 МГц; У – корпус
Примечания: I. Вывод 5 микросхем DI, D4 подключить к точке "а".
2. Вывод I0 микросхем D I, D 4 подключить к точке "б".
3. Вывод 7 микросхем D 2, D 3, D 5, D 6 подключить к точке "б".
4. Вывод I4 микросхем D 2, D 3, D 5, D 6 подключить к точке "а".

Рис. 22. Преобразователь частоты I. Схема электрическая принципиальная 5.406.205 Э3:
I – контакт; II – цепь; Ш – вход 2,75 МГц; IУ – вход 250 кГц; У – выход; УI – управление 3; УII – управление 2; УШ – корпус
Примечания: I. Вывод I4 микросхемы D I подключить к точке "а".
2. Вывод 7 микросхемы DI подключить к точке "б".

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС
WWW.JAIS.RU