

Таблица сменных надписей Таблица 2

Обозначение	Д7	Д8	Д10
5.174.001	„MV"	„mV"	контр G"
5.174.001-01	„V"	„%"	„НГ"

Таблица 1а

Обозначение	Перемычки между точками
5.174.001	отсутствует
5.174.001-01	1-2

Таблица сменных элементов Таблица 1

Обозначение	Д2, Д3, Д11, Д12	Д6, Д9	Мс17	R38, R45	R44	R46
5.174.001	отсутствуют	3Л341Б	отсутствует	отсутствуют	ОМЛТ-0,125-1кОм±10%	отсутствует
5.174.001-01	3Л341Б	отсутствуют	133ЛН3	ОМЛТ-0,125-1кОм±10%	отсутствует	ОМЛТ-0,125-47кОм±10%

1. Выводы 7 микросхем Мс1, Мс3, Мс4, Мс17 подключить к корпусу
2. Выводы 14 микросхем Мс1, Мс3, Мс4, Мс17 подключить к цепи „а" (+5В)

Рис. 18. Индикатор цифровой. Схема электрическая принципиальная 5.174.001-01 Э3.