

Рис.IO. Схема электрическая принципиальная делителя частоты 3.728 2.208.II5 ЭЗ:
I – цепь; II – контакт; Ш – сброс II; IУ – подготовка; У – ручная; УI – выход; УП – установка КИ; УШ – конец КИ; IX – опрос КИ; X – пуск Т; XI – корпус; XII – опрос №СИ; XIII – обозначение контрольной точки; XIУ – форма сигнала в контрольной точке; XУ – схема вспомогательных цепей; XУI – признак; XУП – последовательно; XУШ – коэффициент деления (лист I)