

Рис. 5. Блок управления:
I – индикатор; П – генератор развертки; Ш – инвертор-сумматор;
IУ – генератор метки; У – модулятор амплитудный; УI – блок питания;
УП – вольтметр В2-29; УШ – амплитуда; IX – режим перестройки; X – контакт ; XI – цепь; XП – выход; XШ – напряжение управления; XIУ – корпус; XУ – вход; XУI – синхроимпульс; XУП – метка "ВИДЕО"; XУШ – выпрямитель; XIX – запятая; XX – сеть; XXI – заряд-разряд; XXП – полярность; XXШ – режим запуска; XXIУ – фильтр; XXУ – общий