

1. Выводы 14 микросхем У1-НС1, У1-НС2 подключить к цепи А
2. Выводы 07 микросхем У1-НС1, У1-НС2 подключить к цепи Б

Технический центр ЖАиС 2003

Рис. 1. Плата В3