
R1*
R3
R2
VT1
C1
R4
VT2
C4
R5
C3
R7
C6
КР1
2
3
А
Б
R6
C2
C5
Конт
Цепь
1 А
2 Б
3 В
4 Г
5 Д
6 Е
7 Ж
8 З
9 И
10 К
11 Л
12 М
13 Н
14 О
15 П
16 Р
17 С
18 Т
19 У
20 Ф
21 Х
22 Ц
23 Ч
24 Ш
25 Ы
26 Э
27 Ю
28 Я
+50В
Вход 400Гц-200кГц
Вход 30-200Гц
30-200Гц вкл.
Корпус
XP1
Выход I
XP2
Выход II
www.jais.ru