
Кон.
Цепь
13,Н
16,Е
17,С
14,О
15,П
11,Л
12,М
1,А
2,Б
3,В
4,Г
5,Д
6,Е
7,Ж
8,З
18,Т
19,У
20,Ф
21,Х
22,Ц
23,Ч
24,Ш
25,Щ
26,Э
27,Ю
28,Я
9,Л
10,К
-50 В
100 кГц
Выход
Корпус
Вход
R3
C3
C4
КР1
КР2
А
Б
2
3
C1*
R1
R2
L1
C2а*
C2*
www.jais.ru