

3 Е - Контрольная точка
4 ▽ - Общий измерительных цепей
5 ▽ - Общий цепей управления
6 - Перемычка 1-2 могут быть снята при регулировании
7* - Подбирают при регулировании

Питание микросхем

Обозначение микросхем	Номер контакта	Уровень напряжения
D1, D2, D7, ~~D25~~ ~~D26~~, D31, D36	14	+5V(2)
	7	▽
D8, D9, D10	16	+5V(2)
	8	▽
D14, D22, D11	4	+5V(2)
	11	▽
D15, D17, D18, D20	5	+5V(2)
	10	▽
D26	14	+4,7V(Ц)
	7	▽
D29, D32, D35	14	+5V(▽)
	7	▽
D28, D30, D33, D34	4	+5V(▽)
	11	▽
D21	4	+4,7V(D21)
	11	▽

1. Напряжения затвор-исток транзисторов отличаться более, чем на 0,2V при то и напряжении сток-исток 10V.
2. Коэффициент усиления по току h2 транзисторов V5, V7 не должен отличаться более, чем на 10%.

Рис. 30