

КТ контрольные точки.

Элементы зоны А устанавливать при наличии счетчика времени наработки.

* — устанавливать при отсутствии элементов зоны А.

ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В7-21

СТАБИЛИЗАТОР

Схема электрическая принципиальная И23.233.043 Э3

ТЦ ЖАиС 2003