Технический центр АиС
2008

„ЗАПУСК ЧАСТОТОМЕРА" Ш1 Ш19/3

„ВНЕШ. МЕТКА" Ш2 У3/4

„Х" Ш10/4 Ш23

Ш22

У1

I	Ш5 II	Ш3 III
+200V; 0,05A	Б3	Ш14/17
IV	А4	Ш14/20
~6,3V; 0,8A	Б1	Ш14/12
	А2	Ш14/13

	Ш6 II	Ш4 III
+60V; 0,015A	А4	Ш11/24 Ш5/14 Ш5/28
-27V; 0,25A	А5	Ш14/15 Ш4/24 Ш5/12
+12,6V; 0,8A	Б5	Ш10/14 Ш11/30 Ш19/22
-12,6V; 0,5A	Б6	Ш10/13 Ш11/10 Ш19/21
IV	А6	Ш3/1 Ш4/25 Ш5/14
~5V; 0,1A	А7	Ш19/18
	Б7	Ш19/10
~220V; 50Hz	А1	Ш19/1
	Б1	Ш19/2
~220V; 50Hz	А2	Ш19/15
	Б2	Ш19/16
~220V; 50Hz		
IV		

У3

I	Ш II	Ш6 III
+60V	28	Ш4/А4
+12,6V	32	Ш13/17, Ш5/16
-12,6V	6	Ш13/16, Ш5/4
-27V	12	Ш4/А5, Ш5/18
IV	7,9	
VI 10 MHz	30	Ш13/22
VI 1 MHz	26	Ш13/24
VI 100 kHz	16	Ш13/26
VI 10 kHz	2	Ш13/32
IV	1,15,25,29	
VII 10 MHz	18	Ш20/8
VII 1 MHz	20	Ш20/6
VII 100 kHz	8	Ш20/4
VII 10 kHz	4	Ш20/5
VIII	10	Ш20/7, Ш11/19
IV	3,5	Ш13/7, Ш5/21
IX	4	Ш2
IV	3	
X 0,1-150 MHz	2	Ш11/12
IV	1	

У2

I	Ш II	Ш5 III
IV	1	Ш4/А6 Ш6/1 Ш10/3
	21	
XI	32	Ш20/12
	30	Ш20/1
XII	22	Ш20/13
XIII	20	Ш10/30
-12,6V	4	Ш6/6 Ш10/14 Ш10/13
IV	10	
XIV	8	Ш10/21
XV	12	Ш5/9
+9V	14	Ш20/24
XVI	2	Ш10/17
XVII	28	R1/2
XVIII	6	R2/3
+12,6V	15	Ш6/32 Ш10/14
XIX	26	Ш11/29
XX	24	R1/1
-27V	18	Ш6/12

„ШИР. МЕТОК" Ш5/15 R1 „АМПЛ МЕТОК" Ш14/5 R2

Ш7 Ш10/4 „Х"

Ш8

Ш9 Ш19/6 „Y"

Ш10/5 Ш14/7 R3

У4

I	Ш II	Ш10 III
+12,6V	14	Ш20/26 Ш4/Б5 Ш5/10
XXI	17	Ш5/2
XXII	16	Ш20/20
-9V	12	Б5/2
XXIII	18	Ш20/23
XXIV	29	Ш10/7
XXIV	30	Ш5/20
IV	28	
X 1,40 s	32	Ш20/9
X 0,08 s	27	Ш20/10
X 0,02 s	26	
XXV	15	Ш20/18
XXVI	11	Ш20/16
XXVII	21	Ш5/8 Ш14/10
IV	22	
XXVIII	23	Ш20/27
XXIX	20	Ш20/19
XXX	8	Ш20/25
XXXI	31	Ш20/29
XXXII	24	
IV	25	Ш20/28
I	1	
I	2	
IV	3	Ш5/21 Ш6/25
-12,6V	13	Ш4/56 Ш5/4
XXXIII	5	R3/3
XXXIII	4	Ш1, Ш25
IV	6	Ш20/28
II	10	Ш20/12
II	7	Ш10/29
XXXIV	9	Ш20/17

*1 *0,1 *10 „ЧАСТОТА МНz"

У5

	Ш3 II	
XXXV		„ГПЧ"
	Ш4	
XXXVI		„ГФЧ"
	Ш2	
XXXVII		

I	Ш1 II	Ш11 III
+12,6V	30	Ш4/Б5 Ш14/18 R10/3
-12,6V	10	Ш4/Б6 R13/1
+60V	24	Ш4/А4
IV	14	Ш4/А5
	15	Ш19/20
XXXVIII	4	R9/1
IV	3	
XXXIX	6	Ш20/22
IV	5	
XL	8	Ш20/11
IV	7	
XLI	28	R13/3
XLII	29	Ш5/26
IX	19	Ш6/10
IV	27	
XLIII	26	R10/1
XLIV	12	У312
IV	1	
	2	
	11	
	13	
	21	
	22	

„УПР." „ВНУТР." „ВНЕШН." Ш10/12 Ш19/19 Ш21 В5

Ш11/10 „УРОВ. АРМ" R9 Ш11/30 [1] R13

„ЧАСТОТА ГЕТ." R10

У6 Ш1 Ш2 XLV Ш16

„ВНЕШ УПР" В5/3 Ш21

У7

Ш III	Ш13 II	I
Ш6/32	12	+12,6V
	14	+12,6V
Ш6/6	16	-12,6V
	18	-12,6V
Ш6/30	22	XLV 10 MHz
	21	IV
Ш5/26	24	XLV 1 MHz
	23	IV
Ш5/16	26	XLV 100 kHz
	25	IV
Ш6/2	32	XLV 10 kHz
	31	IV
Ш6/3	1	IV

У8

Ш III	Ш14 II	I
Ш3/Б1	12	~6,3V
Ш3/А2	13	
Ш11/30	15	+12,6V
Ш4/А5	15	-27V
Ш3/Б3	11	+200V
Ш4/А4	4	+48V
Ш19/7	6	X Y1
Ш19/14	9	XLVI
R3/2	7	X X1
Ш10/21	10	XLVII
Ш19/13	8	XLVIII
R2/2	5	X1
Ш3/А4	20	IV
Ш4/А6	23	+27V
Ш4/А5	24	-27V

У9

Ш III	Ш15 II	I
R11/2	22	XLV
R11/1	8	XLV
R11/3	14	XLV
Ш17/21	12	-12,6V
Ш17/6	20	XLV
Ш17/7	18	XLV
Ш17/22	16	+12,6V
Ш12/2	2	X
Ш17/20	4	IV

Ш17 IV	II	Ш19 III
В4-1/3	1	Ш4/А1
В4-2/3	2	Ш4/Б1
В4-1/1	15	Ш4/А2
В4-2/1	16	Ш4/Б2
Л1/1	18	Ш4/А7
Л1/2	10	Ш4/Б7
В3-2/5	3	Ш1
В3-2/1	9	Ш5/12
	4	
В3-1/2	12	Ш19/22
	5	
Ш15/20	6	Ш9
Ш15/18	7	Ш14/6
R8/3	13	Ш14/8
R8/2	14	Ш14/9
R4/1	19	Б5/1
Ш15/4	20	Ш11/15
Ш15/12	21	Ш4/Б6
Ш15/16	22	Ш4/Б5

Ш18 II	Ш20 III
В1-1/12	Ш5/30
В1-2/12	Ш5/32
В1-2/10	Ш5/18
В1-1/7	Ш3/8
В1-1/5	Ш6/4
В1-1/9	Ш6/20
В1-1/11	Ш5/10
В3-1/1	Ш5/22
R1/5	Ш11/6
R6-2/2	Ш11/8
R7/1	Ш5/4
R6-1/3	Ш10/10
В2-2/6	Ш10/11
В2-2/5	Ш10/9
В2-2/3	Ш10/15
В2-2/2	Ш10/20
В2-2/1	Ш10/16
В2-2/12	Ш10/32
В2-2/9	Ш10/27
В2-3/6	Ш10/18
В2-3/3	Ш10/8
В2-3/2	Ш10/14
В2-3/1	Ш10/23
В2-3/12	Ш10/25
В2-3/7	Ш10/31
R5/1	Ш5/14

В1-1 В1-2 В2-1 В2-2 В2-3

„ЧАСТОТА МНz" „ПОЛОСА" „СТОП-МЕТКИ МНz" „ВИЗИР"

„СТОП" В3-2

R4 R5 R6-1 R6-2 R7 R8 R16 R6-1/3

Ш16/4 Ш18/5 Ш18/1 Ш18/7 Ш18/6 Ш18/2 Ш18/8 Ш16/16 Ш18/17 Ш18/18 Ш18/19 Ш18/20 Ш18/9 Ш18/10 Ш18/23 Ш18/25 Ш18/26 Ш18/27 Ш18/28 Ш18/29 Ш17/19 Ш18/22 Ш18/24 Ш18/12, В2-1/5 Ш18/11 Ш18/13 Ш18/14 Ш17/12 Ш17/8 Ш17/14 Ш17/13

Ш17/18 Ш17/10 Л

0,01 0,01•0,1 0,1 0,1•1 1 1•10 10 „ВНЕШН."

Кн 1 2 3 „РУЧН" „ПЕРИОД S"

0,08 1 10 R15 R17 „ПУСК"

Ш17/2 Ш17/1 Ш17/15 Ш17/16 В4

„СЕТЬ" „ВКЛ"

R14 R11 R12 Ш12 У