ВКЛ

ЧАСТ. ПЛАВНО

СИНХРОНИЗАЦИЯ 50 ГЦ

АТТЕНЮАТОР ПЧ

ЧАСТ. МАСШТ.

УЗК. ШИР. ПОЛОСА

СПЕКТР ОБЛ ГЕНЕРАЦИИ II ГЕТЕРОДИНА

УСИЛЕНИЕ

ФОКУС

ЯРКОСТЬ

СМЕЩЕНИЕ

ЧАСТ. РАЗВЕРТ.

АМПЛ. РАЗВЕРТ.

СМЕЩЕНИЕ

Ш1

Куда подается сигнал	Назначение цепи	Ш1
1	накал ВЧ.	1
2	обл. генер.	2
3	питание	3
4	трубки	4
5	накал УПЧ	5
6	накал разв.	6
7	накал	7
8	тиратрона	8
9	свободный	9
10	корпус	10
11	накал ВЧ.	14
12	под клист	12
13	-250 в	13
14	свободный	14
15	накал УПЧ	15
16	накал разв.	16
17	+150 в	17
18	свободный	18
19	+300 в	19
20	свободный	20

Блок ВЧ подается от Ш1 АСШ-2

Рис. 4. Принципиальная схема индикаторного блока.