
(12-13)
Д1
КД1115
(14-15)
Д2
КД1115
С1
470,0/50
Д3
Д814А
КТ801Б
Т1
R2
150
R4
1,2к
(16-17)
Д4
Д814А
Д5
Д814А
R3
3,6к
R5
1,5к
R44
4,3к
R7
10к
R9
10к
С2
0,22
Т2
2Т3512А
Т3
П2
100
R8
2,4к
П1
4,7к
R6
5,1к
R10
5,1к
R11
3,3к
R13
3,3к
Т4
2Т3512А
Т5
R12
1,5к
Д6
Д219А
R14
10к
Д7
Д219А
С4
0,22
R15
3,3к
R17
3,3к
С3 0,22
R19
10к
С4 0,15
R21
10к
Т6
2Т3512А
Т7
Т8
2Т3512А
Т9
R16
1,5к
R18
5,1к
R20
2,4к
П3
4,7к
R22
5,1к
R47
1к
R48
3,9к
Т17
2Т3512А
П4
10к
П5
4,7к
R23
5,1к
R24
3к
(30-31)
П6
100
(32-33)
R25
270
Д8
Д818А
(34-35)
(22-23)
(20-21)
(34-35)
R49
200
Д219А Д19
Д219А Д20
R50
330
Т18
2Т6821
(31)
R33
200
Т12
КУ607
Т16
КУ602
Т13
КУ607
Т11
КУ602
R27
1к
R20
3к
R30
3к
26 27
КД1115
Д24-Д29
Д814А
Д15
2Т3512А
Т10
С5
0,22
R31
1
Д814А
Д23
R52
2,2к
R53
2,2к
С10
0,47
П9
4,7к
П7
100
Д242
Д18
С7
0,47
П8
100к
С8
500,0
V
R34
200
С9
1,0
Д11
Д13
Д12
Д14
КД1115
2×4700,0
С3
R1
100к
Пр1
Пр2
~220
(6-7)
Д16
КД1115
R35
1,8к
(8-9)
R28
10к
С10
470,0
R54
2к
Д814А
Д17
(1-2)
www.jais.ru