
Вх1
Вх2
Тр1
К
Н
С1
С2
С3
-50
С9
2
-50
R1
С1
Д1
Д2
С2
R2
Д3
R3
-50
+50
R4
Д4
-50
С4
R7
-50
С3
R6
Т1
R5
Т2
R8
С5
-50
R9
R10
С6
-50
Тр
1
2
5
6
3
4
Д5
Т3
-50
+50
КЛ
С8
ИР
3
R11
-50
1
-50
4
+50
ИР
-50
+50
ИТ
ИФ
ТИЖАИС 2007