

接线颜色代码表		
传感器与张力计型号	接线位置	颜色代码
KIM-1 KIMD-1 KIS-1/2/3/8/9/11 KISD-6 KOSD-40 CLC KIMD-M FMU-1 KIP-1 PST-2	激励 + 激励 - 信号 + 信号 -	绿底红纹 (或红色) 黑色 白底绿纹 (或绿色) 红底白纹 (或白色)
KOSD-101/107/115	激励 + 激励 - 信号 + 信号 -	红色 黑色 蓝色 白色
DSA-R	激励 + 激励 - 信号 + 信号 -	PIN A / 红色 PIN C / 黑色 PIN D / 绿色 PIN B / 白色
KSG-5	激励 + 激励 - 信号 + 信号 -	红色 蓝色 绿色 黄色
U2D1	激励 + 激励 - 信号 + 信号 -	红色 白色 绿色 蓝色
托盘秤 U-1500	激励 + 激励 - 反馈 + 反馈 - 信号 + 信号 -	绿色 黄色 白色 棕色 灰色 粉红色
HTU	激励 + 激励 - 信号 X + 信号 X - 信号 Z + 信号 Z -	绿色 黑色 蓝色 黄色 白色 红色
RTT	激励 + 激励 - 反馈 + 反馈 - 信号 + 信号 -	绿色 黑色 蓝色 棕色 红色 白色
特殊线缆 Teflon	激励 + 激励 - 信号 + 信号 -	红色 黑色 绿色 或 蓝色 白色
ZL-2019 特殊线缆供纸业用	激励 + 激励 - 信号 + 信号 -	红色 黑色 蓝色 白色

BLH NOBEL 致力于持续的提高产品质量与性能. 上述规格内容可能因而适时的变动。