



\* П1: на М814 быстро проходит последовательность  
 - ДП=0; ГП, СД=1  
 - ДП=1; ГП, СД=0  
 - ДП=0; ГП, СД=1  
 =0 - светодиод светится  
 =1 - светодиод погашен

Рис. 18б