

Бесплатно.

166



МАГАЗИНЫ
Р40105, Р40106, Р40107, Р40108

Паспорт
ЗМЧ.452.037 ПС



Магазины
Р40105, Р40106, Р40107, Р40108

Паспорт
ЗМЧ.452.037 ПС

Редактор А. В. Щербинская
Художественный редактор И. И. Ситалов
Технический редактор А. С. Бурага
Корректор Е. С. Балтаг
Оператор З. Г. Максим
Н/К

Подписано в печать 19.12.85. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага писчая. Печать ротационная. Усл. печ. л. 0,93. Усл. кр.-отт. 1,05. Уч.-изд. л. 0,82. Тираж 3000 экз. Заказ № 4821. Бесплатно. Заказное.

Издательство «Тимпул», Кишинев, пр. Ленина, 180.
Типография «Реклама», Кишинев, ул. Советская, 8. Изд. № 1348.

Кишинев
Издательство «Тимпул» * 1986

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

I.1. Магазины P40I05, P40I06, P40I07, P40I08 (в дальнейшем магазины) предназначены для применения в качестве многозначных мер электрического сопротивления в цепях постоянного тока.

I.2. Рабочие условия применения магазинов:

температура окружающего воздуха от 15 до 30°С;

относительная влажность воздуха от 25 до 80 %;

атмосферное давление 84-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

Вид климатического исполнения УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69.

I.3. Магазины относятся к восстанавливаемым, одноканальным, однофункциональным изделиям.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и коды ОКП магазинов приведены в табл. I.

2.2. Допускаемое отклонение действительного значения сопротивления магазинов от номинального не превышает $\pm 0,02$ % при соблюдении нормальных условий применения:

температура окружающего воздуха $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$;

относительная влажность воздуха 25 - 80 %;

атмосферное давление 84-106,7 кПа; (630-800 мм рт.ст.);

ток постоянный;

напряжение или мощность не выше номинальных (п.2.1).

2.3. Предел допускаемой дополнительной погрешности магазинов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха между верхним (нижним) пределом диапазона температур нормальных условий применения и некоторой точкой в смежной области температур рабочих условий применения, соответствующей наибольшему изменению сопротивления, не более $\pm 0,02$ %.

Таблица I

Параметры	Числовые значения по типам магазинов			
	P40I05	P40I06	P40I07	P40I08
Класс точности	0,02	0,02	0,02	0,02
Число декад	2	2	2	4
Номинальное значение сопротивления одной ступени, Ом	10 ⁵ ; 10 ⁶	10 ⁶ ; 10 ⁷	10 ⁷ ; 10 ⁸	10 ⁵ ; 10 ⁶ 10 ⁷ ; 10 ⁸
Номинальное и максимальное значение мощности рассеивания на одну ступень декады "x10 ⁵ Ом", Вт, не более	0,05	-	-	0,05
Номинальное и максимальное значение напряжения на магазине, кВ, не более при включении не менее одной ступени декады:				
"x10 ⁶ Ом"	0,3	0,3	-	0,3
"x10 ⁷ Ом"	-	0,6	-	0,6
"x10 ⁸ Ом"	-	-	2,0	2,0

Окончание табл. I

Параметры	Числовые значения по типам магазинов			
	P40I05	P40I06	P40I07	P40I08
Электрическое сопротивление изоляции между корпусом и электрической цепью магазина в рабочих условиях применения для декады, Ом, не менее:				
"x10 ⁵ Ом", "x10 ⁶ Ом"	5.10 ¹¹	5.10 ¹²	-	5.10 ¹¹
"x10 ⁷ Ом"	-	5.10 ¹²	5.10 ¹³	5.10 ¹²
"x10 ⁸ Ом"	-	-	5.10 ¹³	5.10 ¹³
Электрическая прочность изоляции испытана напряжением, кВ	3	2	5	5
Габаритные размеры, мм, не более	215x140x280			
Масса, кг, не более	3	3	3	5
Код ОКП	42 2513 0262 04	42 2513 0266 00	42 2513 0270 04	42 2513 0274 00

2.4. Значение средней наработки на отказ магазинов в рабочих условиях применения не менее 8000 ч для P40I05, P40I06, P40I07 и 4500 ч - для P40I08.

2.5. Средний срок службы магазинов не менее 10 лет в рабочих условиях применения.

2.6. Среднее время восстановления магазинов не более 4 ч в рабочих условиях применения.

2.7. Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в прил. I. Сведения о содержании цветных металлов приведены в прил. 2,3.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, шт.:

Магазин	I
Кабель 5МЧ.500.024	2
Кабель 5МЧ.500.С36 (для P40I08)	2
Паспорт, экз.	I

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Магазины, электрические принципиальные схемы которых изображены на рис. 1,2 и перечень элементов приведен в прил. 4, представляют собой настольные приборы в металлических корпусах с вертикальными лицевыми панелями.


Внутри корпуса укреплены по два (магазины P40I05, P40I06, P40I07) или четыре (магазин P40I08) переключателя ступеней декад и по 8 пар основных и подгоночных резисторов на каждую декаду, из которых 2 пары резервные.

Неисправные резисторы можно заменить резервными, не нарушая заводского клейма: выводы неисправных пар резисторов отпаиваются из схемы и на их место перепаяются выводы одной из резервных пар данной декады.

При выпуске из производства резервные пары резисторов проходят проверку наравне с резисторами, включенными в цепь магазина.

4.2. Переключатель ступеней каждой декады имеет 11 фиксированных рабочих положений, в каждом из которых в цепь подключается определенное количество резистивных элементов по сокращенной схеме таким образом, чтобы величина установленного сопротивления соответствовала указанному на отсчетном лимбе.


4.3. С целью уменьшения влияния изоляции младших декад на точность более высокоомных старших, в магазине P40I08 предусмотрено автономное подключение последних в измерительную цепь (розетки "5" и "6" для декад "x10⁷ Ом" и розетки "7" и "8" для декады "x10⁸ Ом").



* Подбирают при регулировании

Положение переключателя, S		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сопротивление декады S1, МОм	P40I05 (k=5)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
	P40I06 (k=6)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P40I07 (k=7)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Сопротивление декады S2, МОм	P40I05 (k=5)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	P40I06 (k=6)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	P40I07 (k=7)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

Рис. 1. Схемы электрические принципиальные магазинов P40I05, P40I06, P40I07



* Подбирают при регулировании

Положение переключателя	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сопротивление декады S1, МОм	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Сопротивление декады S2, МОм	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сопротивление декады S3, МОм	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Сопротивление декады S4, МОм	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная магазина P40108

При включении в измерительную цепь всех декад магазина P40108, розетки "4" и "5", "6" и "7" полярно соединяют перемычками, а кабели подключают к розеткам "3" и "8".

Магазины P40105, P40106, P40107 включают в цепь с помощью розеток "3" и "4".

Розетки "3" и "4" (у P40105, P40106, P40107) и "3"- "8" (у P40108) расположены на задних панелях магазинов.

4.4. Металлические корпуса магазинов служат электростатическими экранами. На задних панелях расположены две клеммы " — ", предназначенные для заземления корпусов при эксплуатации и подключения при необходимости к электрическим цепям магазинов.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Требования безопасности должны соответствовать настоящему паспорту.

⚠ Запрещается подавать напряжение на магазины при нулевом сопротивлении магазинов.

5.2. К работе с магазинами допускаются лица, имеющие группу не ниже III и допуск к работе с установками напряжением выше 1000 В.

При работе с магазинами должны соблюдаться "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Госэнергонадзором.

5.3. При работе с магазинами их корпус должен быть заземлен, при этом необходимо обеспечить надежность контакта в соединениях.

5.4. Подключение магазинов должно производиться при полном снятии напряжения в кабелях.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Проверните до начала работы переключатели ступеней магазинов на два-три полных оборота.

6.2. Подключите магазины к измерительной цепи при помощи розеток и кабелей согласно п.4.3.

Подсоедините корпус магазина к контуру заземления через клемму с обозначением " — ".

6.3. Установите требуемое сопротивление магазинов вращением ручек переключателей.

Произведите отсчет величины установленного сопротивления по цифрам на лимбах с учетом множителей декад.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Производите внешний осмотр магазинов не реже одного раза в три месяца.

7.2. Конструкция магазинов рассчитана на длительную работу без ремонта.

В случае потери проводимости одного из пары резисторов или появления нестабильности в процессе измерения магазинов, замените неисправную пару резисторов на соответствующую резервную.

Для этого:

снимите нижнюю крышку магазинов, закрепленную двумя винтами;

определите вышедшую из строя ступень;

выпаяйте из схемы неисправную пару резисторов;

припаяйте изолированным проводом выводы резервной пары резисторов к соответствующим контактам.

Примечания: 1. Неисправная пара резисторов должна быть обязательно выпаяна из схемы, так как в противном случае она может исказить результат измерения. 2. Все работы должны производиться при полном снятии напряжения в токоподводящих проводниках.

8. ПОВЕРКА

8.1. При выпуске с завода-изготовителя магазины прошли первичную государственную поверку согласно ГОСТ 8.513-84.

8.2. Производите периодическую поверку магазинов по ГОСТ 13564-68.

8.3. Соотношение пределов допускаемых значений характеристик погрешностей образцовых средств измерений и испытываемых магазинов не должно превышать $\frac{1}{1}$.

8.4. Определите отклонение действительного значения сопротивления магазинов способом измерения нарастающих значений сопротивления с погрешностью не более $\pm 0,006\%$.

Измерение производите с применением моста класса 0,02 или 0,05 методом замещения сравнением с равновеликими сопротивлениями, в качестве которых могут служить наборы образцовых катушек сопротивления или образцовые магазины сопротивления класса 0,005 или класса 0,01-0,02 с введением поправок.

8.5. Допускается производить измерения при напряжении на поверляемом магазине ниже номинального. При этом комплектная чувствительность мостовой схемы должна позволить обнаружить изменение измеряемого сопротивления, составляющее $\pm 0,002\%$.

Примечания: 1. При измерении способом замещения необходимо обеспечить совпадение на мосте отсчетов в трех первых значащих цифрах.

2. Для доступа к резервным резисторам необходимо снять нижнюю крышку магазинов и подключиться к свободным выводам резисторов в олоках с помощью зажимов типа "крокодил".

3. Настоящая методика измерения сопротивления соответствует "Методике определения действительного значения сопротивления магазинов электрического сопротивления измерительных с номинальным сопротивлением 10^6 Ом и выше" ЗМЧ.452.025 МП.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Магазины могут транспортироваться в закрытом транспорте любого вида при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительной влажности воздуха 95 % при температуре 25°C и атмосферном давлении 84-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

9.2. Магазины должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014-78. Вариант внутренней упаковки ВУ-5, вариант временной защиты ВЗ-10.

9.3. Магазины до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха 5-40°C и относительной влажности 80 % при температуре 25°C.

Хранить магазины без упаковки следует при температуре окружающего воздуха 10-35°C и относительной влажности 80 % при температуре 25°C.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов.

10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. Характерные неисправности, возникающие при эксплуатации магазинов, приведены в табл. 2.

10.2. Текущий ремонт должен проводиться в специализированных мастерских или на заводе-изготовителе.

Таблица 2

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
Не набирается нужная величина сопротивления	Вышел из строя один из резисторов	Определить вышедшую из строя пару резисторов, выпаять ее из схемы и впаять резервную пару данной декады согласно п.7.2 настоящего паспорта	

II. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Магазин P4010 7, заводской номер 166,
соответствует ТУ 25-0434.011-84 и признан годным для эксплуатации.
М.П. _____ Дата выпуска " 27 05 198 6 г.
Госповеритель _____
Контролер ОТК _____

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Магазин P4010 7, заводской номер 166,
подвергнут на заводе-изготовителе консервации согласно требованиям,
предусмотренным настоящим паспортом.
Дата консервации 27.05.86
Срок консервации 6 месяцев
Консервацию произвел _____ (подпись)
М.П. _____
Изделие после консервации принял _____ (подпись)

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода магази-
зинов в эксплуатацию (после использования резервных резисторов).

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мага-
зинов.

13.2. Завод производит безвозмездную замену или ремонт магазинов,
вышедших из строя в течение гарантийного срока эксплуатации, при усло-
вии соблюдения правил эксплуатации и хранения, наличии заводского клей-
ма и паспорта.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

14.1. При выходе магазинов из строя в течение гарантийного срока
эксплуатации потребитель предъявляет претензию с указанием конкретных
параметров, не соответствующих требованиям ТУ 25-0434.011-84.

14.2. Завод-изготовитель сообщает решение об отправке магазина для
проведения анализа и ремонта или командировует своего представителя.

14.3. Предъявляя претензию, потребитель должен заполнить табл. 3.

Таблица 3

Дата за- пол- нения	Магазин введен в эксплуа- тацию	Кол-во ча- сов рабо- ты до отка- за	Характерные неисправности	Должность, фамилия и подпись лица, заполнившего таблицу

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СВЕДЕНИЯ
о содержании драгоценных материалов

Наимено- вание	Обозначе- ние	Сборочные единицы, комплексы, комплекты		Масса в I шт., г	Масса в из- делии, г	Номер акта
		Обозначе- ние	Кол-во, шт.			
<u>Серебро</u>						
	P40105-					
	P40106					
Резистор	2MЧ.739.066	6MЧ.277.062	8	2	0,128	2,048
Резистор	6MЧ.273.082	6MЧ.277.062	8	2	0,05	0,8
						<u>2,848</u>
<u>P40107</u>						
Резистор	2MЧ.739.066	6MЧ.277.062	8	1	0,128	1,024
Резистор	2MЧ.739.072	6MЧ.277.062	8	1	0,078	0,624
Резистор	6MЧ.273.082	6MЧ.277.062	8	2	0,05	0,8
						<u>2,448</u>
<u>P40108</u>						
Резистор	2MЧ.739.066	6MЧ.277.062	8	3	0,128	3,072
Резистор	2MЧ.739.072	6MЧ.277.062	8	1	0,078	0,624
Резистор	6MЧ.273.082	6MЧ.277.062	8	4	0,05	1,6
						<u>5,296</u>

ВЕДОМОСТЬ
цветных металлов, содержащихся в изделии
P40105-P40107

Наименование металла, сплава	Кол-во цветных металлов, содержащихся в изделии, кг		Кол-во цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома, кг		Возможность демонтажа деталей и узлов при списании изделий									
	при текущем ремонте	при капитальном ремонте	при капитальном ремонте	при полном износе изделия и его списании										
Классификация по группам (ГОСТ 1639-78)														
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Алюминий														Демонтаж возможен
Медь и сплавы на медной основе			0,638	0,521	0,016					0,020				Демонтаж возможен
			0,638	0,521	0,016					0,019	0,016	0,020		Демонтаж возможен

ВЕДОМОСТЬ
цветных металлов, содержащихся в изделии
P40108

Наименование металла, сплава	Кол-во цветных металлов, содержащихся в изделии, кг		Кол-во цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома, кг		Возможность демонтажа деталей и узлов при списании изделий									
	при текущем ремонте	при капитальном ремонте	при капитальном ремонте	при полном износе изделия и его списании										
Классификация по группам (ГОСТ 1639-78)														
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Алюминий														Демонтаж возможен
Медь и сплавы на медной основе			0,948	0,634	0,032					0,040				Демонтаж возможен
			0,948	0,634	0,032					0,042	0,032	0,040		Демонтаж возможен

П Е Р Е Ч Е Н Ь
элементов к схемам электрическим принципиальным
магазинов

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
<u>P40I05</u>			
RI...R8	Резистор МРХ-0,5-200 кОм-0,1 А 2МЧ.739.066	8	R7, R8-резерв
R9*...R16*	Резистор подгоночный 100 Ом 6МЧ.273.082	8	20-180 Ом R15*, R16* - резерв
RI7...R24	Резистор МРХ-0,5-2 МОм-0,1 А 2МЧ.739.066	8	R23, R24 - резерв
R25*...R32*	Резистор подгоночный 1 кОм 6МЧ.273.082	8	200-1800 Ом R31*, R32* - резерв
§I, §2	Переключатель 6МЧ.264.099	2	
XI, X2	Зажим малогабаритный ЗМЗ га0.483.000 ТУ	2	
X3, X4	Розетка 6МЧ.266.0I4	2	
<u>P40I06</u>			
RI...R8	Резистор МРХ-0,5-2 МОм-0,1 А 2МЧ.739.066	8	R7, R8- резерв
R9*...R16*	Резистор подгоночный 1 кОм 6МЧ.273.082	8	200-1800 Ом R15*, R16* - резерв
RI7...R24	Резистор МРХ-0,5-20 МОм-0,1 А 2МЧ.739.066	8	R23, R24 - резерв
R25*...R32*	Резистор подгоночный 10 кОм 6МЧ.273.082	8	2-18 кОм R31*, R32* - резерв
§I, §2	Переключатель 6МЧ.264.099	2	
XI, X2	Зажим малогабаритный ЗМЗ га0.483.000 ТУ	2	
X3, X4	Розетка 6МЧ.266.0I4	2	
<u>P40I07</u>			
RI...R8	Резистор МРХ-0,5-20 МОм-0,1 А 2МЧ.739.066	8	R7, R8 - резерв

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
R9*...R16*	Резистор подгоночный 10 кОм 6МЧ.273.082	8	2-18 кОм R15*, R16* - резистор
RI7...R24	Резистор С5-66-200 МОм-0,1 А 2МЧ.739.072	8	R23, R24 - резерв
R25*...R32*	Резистор подгоночный 100 кОм 6МЧ.273.082	8	20-180 кОм R31*, R32* - резерв
§I, §2	Переключатель 6МЧ.264.099	2	
XI, X2	Зажим малогабаритный ЗМЗ га0.483.000 ТУ	2	
X3, X4	Розетка 6МЧ.266.0I4	2	
<u>P40I08</u>			
RI...R8	Резистор МРХ-0,5-200 кОм-0,1 А 2МЧ.739.066	8	R7, R8 - резерв
R9*...R16*	Резистор подгоночный 100 Ом 6МЧ.273.082	8	20-180 Ом R15*, R16* - резерв
RI7...R24	Резистор МРХ-0,5-2 МОм-0,1 А 2МЧ.739.066	8	R23, R24 - резерв
R25*...R32*	Резистор подгоночный 1 кОм 6МЧ.273.082	8	200-1800 Ом R31*, R32* - резерв
R33...R40	Резистор МРХ-0,5-20 МОм-0,1 А 2МЧ.739.066	8	R39, R40 - резерв
R41*...R48*	Резистор подгоночный 10 кОм 6МЧ.273.082-04	8	2-18 кОм R47*, R48* - резерв
R49...R56	Резистор С5-66-200 МОм-0,1 А 2МЧ.739.072	8	R55, R56 - резерв
R57*...R64*	Резистор подгоночный 100 кОм 6МЧ.273.082	8	20-180 кОм R63*, R64* - резерв
§I... §4	Переключатель 6МЧ.264.099	4	

Обозначение !	Наименование	! Кол-во !	Примечание
XI...X2	Защит малогабаритный ЭМЗ га0.483.000 ТУ	2	
X3...X8	Розетка 6МЧ.263.014	6	