



Рис. 16. Схема электрическая принципиальная 4-го и 5-го каскадов усиления и усилителя синхронизации:  
 I – рис. 15; II – рис. 16; III – баланс; IV – рабочая точка; V – уровень; VI – синхронизация; VII – усиление плавно; VIII – смещение; IX – подстройка ПХ; X – сигнал „-Y”; XI – сигнал „+Y”