



Исполнения: 3.420.008
3.420.008-01

Исполнения: 3.420.008-06 (маркировка "6")
3.420.008-07 (маркировка "7")

Таблица назначения выводов

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	Вход 4	8	Выход I
2	Вход 3	9	Выход 3
3	Коррекция	10	Управление
4	Коррекция	11	Коррекция
5	Управление	12	Коррекция
6	Выход 2	13	Вход 2
7	Выход 4	14	Вход I