

Ш	ЦЕПЬ	КОНТ.
1	БАЗА T1	Х
2	С1	С
3	КОРПУС	22
4	БАЗА T2	Ц
5	С2	М
6	КОРПУС	14
7	БАЗА T3	О
8	КОЛЛЕКТОР T3	10
9	С3	6
10	~ 146 В	Е
11	С3	7
12	~ 146 В	Ж
13	~ 15 В	12
14	~ 16 В	11
15	БАЗА T4	4
16	КОЛЛЕКТОР T4	5
17	С4	Д
18	~ 95 В	Г
19	С4	6
20	~ 96 В	8
21	~ 16 В	3
22	~ 16 В	2

Ш	КОНТ.	ЦЕПЬ
1	20	+ 12 В, 100 мА
2	19	+ 6 В, 70 мА
3	18	+ 3 В, 25 мА
4	16	- 6 В, 25 мА
5	15	- 12 В, 90 мА
6	9	+ 200 В, 35 мА
7	8	+ 80 В, 80 мА
8	3	КОРПУС

КТ — КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ  
 III — КОНТАКТЫ ВЫПОЛНЕННЫЕ  
 В ВИДЕ ДОРОВОК НА  
 ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ