



I - преобразователь высоковольтный; II - контакт; III - цепь; IV - корпус;  
 У - подсвет;  $U_{\text{ПУ}}, U_{\text{К}}, U_{\text{М}}$  - напряжения

32 | 31



32 | 31

31 | 30



31 | 30