



1. Выводы II микросхем MC1, MC3, MC5...MC10, вывод 10 микросхемы MC11, выводы 7 микросхем MC13...MC19 платы П1 и вывод 7 микросхемы MC17 платы П2 соединить с корпусом.
2. Выводы 4 микросхем MC1, MC3, MC5...MC10, вывод 5 микросхемы MC11, выводы 14 микросхем MC13...MC19 платы П1 и вывод 14 микросхем MC11, MC17 платы П2 соединить с точкой "+5V".
3. Одноименные точки соединить между собой.
4. КТ - контрольные точки.
5. I...I8 платы П1 - штырьковые контакты.
6. III платы П2 - печатные контакты.
7. * Подбирают при регулировании прибора.