



1. Вывод 10 микросхем MC1...MC5, вывод 11 микросхем MC6...MC24, MC26...MC28, MC30...MC32, вывод 7 микросхем MC25, MC29 соединить с корпусом.
2. Вывод 5 микросхем MC1...MC5, вывод 4 микросхем MC6...MC24, MC26...MC28, MC30...MC32, вывод 14 микросхем MC25, MC29 соединить с точкой "+5 V".
3. Одноименные точки соединить между собой.
4. КТ - контрольные точки.
5. 1...22 - металлизированные отверстия.
6. Конденсаторы C3...C7 разместить равномерно между микросхемами MC1...MC33.