



1. Одноименные точки соединить между собой.
2. КТ - контрольные точки.
3. ШЗ - печатные контакты.
4. I...4 - металлизированные отверстия.
5. * - подбирается при регулировании прибора.
6. ** - может отсутствовать после регулирования осциллографа.