



К-т	Цепь
1	Вход Т
2	Выход Т
3	+6.3В
4	"
5	Опротриггер
6	"
7	Опротриггер
8	"
9	Опротриггер
10	"
11	Опротриггер
12	"
13	-12.6В
14	Опротриггер
15	Выход фазы 1
16	Выход фазы 2