



С8 0.015
R18 100

МЧ2 2047K1

R19 10k
C9 120
A7 A18

Пит.	Цепь
3	Вход сигнала ИЧ
8	Вход 100кГц
0	"
1	Корпус
A	"
5	Время измерения
A	"
10	Переключатель частоты контроля
K	"
12	Вход микросхемы измерения
Н	"
8	Переключатель периода
3	"
4	+4.8
Г	"
15	Переключатель f _{изм}
П	"
7	Делитель f _{изм}
Ж	"
6	Подсветка
Е	"
Н	-4.8
A	0
13	Вход 5кГц
И	"
2	Период
6	"

www.jais.ru

