



КТ1-КТ5



Перечень элементов И22.215.012А
КТ-контрольные точки

Конт.	Цепь
1	12 Выход 1
2	13 Выход 2
3	10 Выход 3
4	14 Выход 4
5	15 Выход 5
6	П
7	+100В
8	Ж
9	-60В
10	И
11	1 Корпус
12	А
13	Н -4В
14	Л
15	2 Вход 1
16	Б
17	3 Вход 2
18	В
19	5 Вход 3
20	Д
21	6 Вход 4
22	Е
23	8 Вход 5
24	З

Частотомер ЧЗ-35 / ЧЗ-35А/
Ключи анодные
Схема принципиальная электрическая
И22.215.012Сх3