



Перечень элементов ЯП2 208.081Д
КТ- контрольные точки

Сиг	Цифра
13H	Выход 100кГц
14H	Управление
16H	Управление
5A	Выход 100кГц
1A	Корпус
5H	"
11H	- 46
4Г	+ 46
5E	Вход 1МГц
9H	
8J	

Частотомер ЧЗ-35/ЧЗ-35А/
Делитель декадный 1МГц
Схема принципиальная электрическая
ЯП2 208.081СхЗ