



1. Выводы 16 микросхем MC2, MC3, MC6, вывод 14 микросхемы MC1, вывод 1 микросхемы MC4, вывод 24 микросхемы MC5 подключить к цепи «а» (+5 В).
2. Выводы 7 микросхем MC7...MC10 MC13, MC14, выводы 8 микросхем MC11, MC15, вывод 16 микросхемы MC12 подключить к цепи «б» (+15 В).
3. Выводы 4 микросхем MC7...MC11 MC13...MC15 подключить к цепи «в» (-15 В).
4. Выводы 8 микросхем MC2...MC4, MC6, выводы 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 микросхемы MC1, вывод 12 микросхемы MC5, выводы 7, 8 микросхемы MC12 подключить к корпусу.
5. А — печатный разъем на 28 контактов, Б — на 44 контакта.