



1. Вывод 5 микросхемы MC1, вывод 14 микросхемы MC2 подключить к цепи а.
2. Вывод 10 микросхемы MC1, выводы 7, 9, 11, 13 микросхемы MC2 подключить к корпусу.