



- Выводы 8 микросхем MC1, MC15..MC19, MC21; выводы 7 микросхем MC2, MC5, MC6, MC10, MC12, MC13, MC20; выводы 1, 16 микросхем MC3, MC7, MC8, MC11; вывод 16 микросхемы MC4; вывод 10 микросхемы MC14 подключить к цепи «корпус».
- Выводы 16 микросхем MC1, MC15..MC19, MC21; выводы 14 микросхем MC2, MC5, MC6, MC10, MC12, MC13, MC20; выводы 6, 9 микросхемы MC4; вывод 5 микросхемы MC14 подключить к цепи «а» (+5 В).
- Выводы 8 микросхем MC3, MC4, MC7, MC8, MC11 подключить к цепи «б» (-5,2 В).
- А — условное обозначение печатного разъема на 28 конт., Б — на 44 конт.

