



1. КТ — контрольная точка.
2. Выводы 7 микросхем MC1...MC3, MC5, MC7...MC10, MC12, MC19; выводы 8 микросхем MC4, MC6, MC11, MC13, MC16...MC18, MC20, MC21; выводы 12 микросхем MC14, MC15 подключить к цепи «б» (корпус).
3. Выводы 14 микросхем MC1...MC3, MC5, MC7...MC10, MC12, MC19, выводы 16 микросхем MC4, MC6, MC11, MC13, MC16...MC18, MC20, MC21; выводы 24 микросхем MC14, MC15 подключить к цепи «а» (+5 В).
4. А — условное обозначение печатного разъема на 28 контактов, Б — на 44 контакта.