



1 Выводы 1,16 микросхемы DD4 соединить с цепью +5V, вывод 8 микросхемы DD1 соединить с цепью \perp .

2 Меры защиты ИМС и ППП от статического электричества по Тз.25000.00003