



Транзисторы Т1, Т3, Т2, Т5; Т6, Т8 и Т7, Т9 подбирать с разбросом по  $\beta$  в пределах пары не более 10%. Транзисторы Т14, Т3 ставить с  $\beta$  не более 80.

Рис. 25.

Конт.	Цепь
22	-12,6В
7	Индукция - 8"
1	Корпус
8	Индукция - 7"
9	" - 6"
10	" - 5"
11	" - 4"
12	" - 3"
15	" - 2"
16	" - 1"
17	" - 0"
18	" - 9"
20	Выход II
21	Выход I
2	Выход такт
3	Корпус
14	+5В