

Схема электрическая принципиальная частотомера 3,655 ГЗ-117

Приложение 7

Характеристика контрольных точек

Обозн. точек	Пост. напр. В	Форма сигн.	Полный размах перем. напр. В
В		лп	3-4,5
НН		лп	3-4,5
Е		лп	3-4,5
Л		лп	3-4,5
А		лп	3-4,5
Г		лп	3-4,5
М		лп	3-4,5
П		лп	3-4,5

№	Устройство	Конт.
1	Конт. 1	22А
2	Конт. 2	22А
3	Конт. 3	22А
4	Конт. 4	22А
5	Конт. 5	22А
6	Конт. 6	22А
7	Конт. 7	22А
8	Конт. 8	22А
9	Конт. 9	22А
10	Конт. 10	22А
11	Конт. 11	22А
12	Конт. 12	22А
13	Конт. 13	22А
14	Конт. 14	22А
15	Конт. 15	22А
16	Конт. 16	22А
17	Конт. 17	22А
18	Конт. 18	22А
19	Конт. 19	22А
20	Конт. 20	22А
21	Конт. 21	22А
22	Конт. 22	22А
23	Конт. 23	22А
24	Конт. 24	22А
25	Конт. 25	22А
26	Конт. 26	22А
27	Конт. 27	22А
28	Конт. 28	22А
29	Конт. 29	22А
30	Конт. 30	22А
31	Конт. 31	22А
32	Конт. 32	22А
33	Конт. 33	22А
34	Конт. 34	22А
35	Конт. 35	22А
36	Конт. 36	22А
37	Конт. 37	22А
38	Конт. 38	22А
39	Конт. 39	22А
40	Конт. 40	22А
41	Конт. 41	22А
42	Конт. 42	22А
43	Конт. 43	22А
44	Конт. 44	22А
45	Конт. 45	22А
46	Конт. 46	22А
47	Конт. 47	22А
48	Конт. 48	22А
49	Конт. 49	22А
50	Конт. 50	22А
51	Конт. 51	22А
52	Конт. 52	22А
53	Конт. 53	22А
54	Конт. 54	22А
55	Конт. 55	22А
56	Конт. 56	22А
57	Конт. 57	22А
58	Конт. 58	22А
59	Конт. 59	22А
60	Конт. 60	22А
61	Конт. 61	22А
62	Конт. 62	22А
63	Конт. 63	22А
64	Конт. 64	22А
65	Конт. 65	22А
66	Конт. 66	22А
67	Конт. 67	22А
68	Конт. 68	22А
69	Конт. 69	22А
70	Конт. 70	22А
71	Конт. 71	22А
72	Конт. 72	22А
73	Конт. 73	22А
74	Конт. 74	22А
75	Конт. 75	22А
76	Конт. 76	22А
77	Конт. 77	22А
78	Конт. 78	22А
79	Конт. 79	22А
80	Конт. 80	22А
81	Конт. 81	22А
82	Конт. 82	22А
83	Конт. 83	22А
84	Конт. 84	22А
85	Конт. 85	22А
86	Конт. 86	22А
87	Конт. 87	22А
88	Конт. 88	22А
89	Конт. 89	22А
90	Конт. 90	22А
91	Конт. 91	22А
92	Конт. 92	22А
93	Конт. 93	22А
94	Конт. 94	22А
95	Конт. 95	22А
96	Конт. 96	22А
97	Конт. 97	22А
98	Конт. 98	22А
99	Конт. 99	22А
100	Конт. 100	22А

1. Вывод микросхем 41, 43, 44, 45, 47, 49, 411, 414, 417, 423, 429-438.
 Вывод 10 микросхем 42, 46, 410, 412, 413, 421, 422.
 Вывод 8 микросхем 418-420.
 Вывод 12 микросхем 424-428 соединить с точкой а.

2. Вывод 14 микросхем 44, 43, 44, 45, 47-49, 411, 414, 417, 423, 429-438.
 Вывод 5 микросхем 42, 46, 410, 412, 413, 421, 422, 424-428.
 Вывод 16 микросхем 418-420 соединить с точкой б.

