



Цепь	1	2	3	4	5	6	7	8
Вход	12 В	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход
Выход	12 В	Выход	Выход	Выход	Выход	Выход	Выход	Выход
Корпус	"	"	"	"	"	"	"	"
Вход	12 В	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход	Вход
Выход	12 В	Выход	Выход	Выход	Выход	Выход	Выход	Выход
Корпус	"	"	"	"	"	"	"	"

1. Выход 14 микросхемы подключить к точке "а" (5В)
 2. Выход 7 микросхемы подключить к точке "б" (корпус).
- * Подбирают при регулировании.