


Коммутатор индикации  
План размещения элементов 5.284.001



1. Вывод 14 микросхем Mc1...Mc3, Mc8 подключить к цепи „а“ (+5В).
2. Вывод 4 микросхем Mc4...Mc7 подключить к цепи „а“ (+5В).
3. Вывод 7 микросхем Mc1...Mc3, Mc8 подключить к корпусу.
4. Вывод 11 микросхем Mc4...Mc7 подключить к корпусу.
5. Р-разряд
6. ШК-штырь контрольный

Рис. 20. Коммутатор индикации. Схема электрическая принципиальная  
5.284.00133.