



Контакт 4 микросхем У1,
У2, У3, У4, У5 соединить с 6
Контакт 11 микросхем У1,
У2, У3, У4, У5 соединить с 6



Конденсатор C2 установлен
около микросхемы У5

